

平成26年3月14日の伊予灘の地震に関する呉市の現地調査について

平成26年3月14日に伊予灘で発生した地震について、広島地方気象台は、本日(3月14日)、震度5弱を観測した地点のうち呉市に気象庁機動調査班(JMA-MOT)を派遣し、震度観測点の観測環境および地震動による被害状況について、現地調査を実施しました。

調査結果は以下のとおりです。

1 震度観測点の設置環境調査結果

震度観測点	設置環境状況
呉市二河町 所属：防災科学 技術研究所	この地震で震度5弱を観測。 震度計台に傾きやひび割れ等の異常は認められませんでした。


2 呉市の主な被害状況

主な被害状況	写真 番号
・呉市中通の住家で外壁損壊、落下。	写真1
・呉市東中央の住家で外壁損壊、落下。	写真2
・呉市東中央の住家で外壁損壊、落下。	写真3
・呉市南辰川の住家で軒下損壊、落下。	写真4

3 調査実施地点



広域図 (□が次ページ調査地図の範囲)



現地調査実施拡大地図

4 被害状況写真



写真1 住家外壁の損壊と落下（呉市中通）



写真2 住家外壁の損壊と落下（呉市東中央）



写真3 住家外壁の損壊と落下（呉市東中央）



写真4 住家軒下の損壊と落下（呉市南辰川）