



平成30年6月20日
大阪管区気象台

平成30年6月18日07時58分の大阪府北部の地震における 現地調査について（第3報）

平成30年6月18日07時58分に大阪府北部で発生した地震について、大阪管区気象台は、一昨日（6月18日）から「気象庁機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、大阪府内で震度5強以上を観測した震度観測点（別紙参照）の観測環境及びその周辺を中心とした地震動による被害状況について、現地調査を実施しています。本日（6月20日）実施した調査結果の概要は、以下のとおりです。

なお、明日も調査を実施する予定です。

○震度観測点の観測環境の状況

本日調査した以下の震度観測点について、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

・大阪淀川区木川東（おおさかよどがわくきかわひがし）	（大阪府）	震度5強
・大阪都島区都島本通（おおさかみやこじまくみやこじまほんどおり）	（大阪府）	震度5強
・大阪旭区大宮（おおさかあさひくおおみや）	（大阪府）	震度5強
・箕面市箕面（みのおしみのお）	（気象庁）	震度5強
・高槻市桃園町（たかつきしとうえんちょう）	（気象庁）	震度5強
・高槻市消防本部（たかつきししょうぼうほんぶ）	（大阪府）	震度5強

括弧内は、震度計所属機関を示す。

○地震動による主な被害状況

上記の震度観測点から概ね200m以内の範囲で、建物の被害状況の確認や被害の聞き取り調査を実施しました。

・外観から確認した建物の被害状況

大阪淀川区木川東	駐車場のアスファルトの亀裂、建物の外壁のひびなど
大阪都島区都島本通	外観からは被害は確認されなかった
大阪旭区大宮	外観からは被害は確認されなかった
箕面市箕面	瓦のずれ
高槻市桃園町	瓦のずれ、タイルの破損、看板の破損
高槻市消防本部	外観からは被害は確認されなかった

・聞き取り調査の結果

大阪淀川区木川東

「物につかまらなさと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じた」、
「棚から多くの本が落ちた」など

大阪都島区都島本通

「立っていることが困難であった」、「棚にある食器類の多くが落ちた」など

大阪旭区大宮

「立っていることが困難であった」、「重い家具が倒れた」など

箕面市箕面

「物につかまらなさと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じた」、
「つるしてあるものが激しくゆれた」など

高槻市桃園町

「立っていることが困難であった」、「重い家具が大きくズレたり、倒れたものもあった」など

高槻市消防本部

「立っていることが困難であった」、「重い家具が倒れた」など

調査対象地点




図1 調査対象地点

● (黒太丸) は調査が完了した観測点

吹き出しは本日 (6月20日) 調査を実施した観測点