

令和 6 年 8 月 8 日 16 時 43 分頃の日向灘の地震における 現地調査結果について

令和 6 年 8 月 8 日 16 時 43 分頃に日向灘で発生した地震について、宮崎地方気象台及び鹿児島地方気象台は、本日（8 月 9 日）、「気象庁機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、宮崎県内で震度 6 弱～5 強を観測した震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を把握するため現地調査を実施しました。

その結果、震度観測点の観測環境に異常は認められませんでした。

1. 震度観測点の観測環境の点検結果

震度 6 弱～5 強を観測した震度観測点（表）について、観測環境の点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

なお、調査実施地域は別紙 1 のとおりです。

表 宮崎県で震度 6 弱～5 強を観測した震度観測点

震度	震度観測点	点検結果
震度 6 弱	日南市南郷町南町＊（にちなんしなんごうちょうみなみまち）	異常なし
震度 5 強	日南市吾田東＊（にちなんしあがたひがし）	異常なし
震度 5 強	日南市油津（にちなんしあぶらつ）	異常なし
震度 5 強	日南市中央通＊（にちなんしちゅうおうどおり）	異常なし
震度 5 強	宮崎市松橋＊（みやざきしまつばし）	異常なし
震度 5 強	串間市役所＊（くしましやくしょ）	異常なし
震度 5 強	都城市姫城町＊（みやこのじょうしひめぎちょう）	異常なし

（＊は気象庁以外の震度観測点）

2. 地震動による主な被害状況


震度 6 弱～5 強を観測した震度観測点から概ね 200m 以内の範囲で調査を実施しました。主な被害状況は以下のとおりです。

震度観測点 (観測した震度)	主 な 被 害 状 況	写真番号 (別紙 2)
日南市南郷町南町＊ (6 弱)	・ 店舗の壁面剥離 ・ 店舗のガラス破損	写真 1 写真 2
日南市中央通＊ (5 強)	・ 天井石膏ボード損傷 ・ 天井から水漏れ	写真 3 写真 4

(＊は気象庁以外の震度観測点)

問合せ先：宮崎地方気象台 担当 真茅・重信
電話 0985-25-4032

調査実施地域（調査を実施した震度観測点）



地震動による被害状況



写真1 店舗の壁面剥離
(日南市南郷町)



写真2 店舗のガラス破損
(日南市南郷町)



写真3 天井石膏ボード損傷
(日南市中央通)




写真4 天井から水漏れ
(日南市中央通)