

平成30年6月21日
大阪管区気象台平成30年6月18日07時58分の大阪府北部の地震における
現地調査について（最終報）

平成30年6月18日07時58分に大阪府北部で発生した地震について、大阪管区気象台は、6月18日から「気象庁機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、大阪府内で震度5強以上を観測した震度観測点（別紙参照）の観測環境及びその周辺を中心とした地震動による被害状況について、現地調査を実施しています。本日（6月21日）実施した調査結果の概要は、以下のとおりです。

なお、予定していた調査はすべて完了しました。

○震度観測点の観測環境の状況

本日調査した以下の震度観測点について、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

・大阪東淀川区北江口（おおさかひがしよどがわくきたえぐち）	（大阪府）	震度5強
・吹田市内本町（すいたしうちほんまち）	（大阪府）	震度5強
・寝屋川市役所（ねやがわしやくしょ）	（大阪府）	震度5強
・摂津市三島（せつつしみしま）	（大阪府）	震度5強
・交野市私部（かたのしきさべ）	（大阪府）	震度5強
・島本町若山台（しまもとちょうわかやまだい）	（大阪府）	震度5強

括弧内は、震度計所属機関を示す。

○地震動による主な被害状況

上記の震度観測点から概ね200m以内の範囲で、建物の被害状況の確認や被害の聞き取り調査を実施しました。

- ・外観から確認した建物の被害状況
大阪東淀川区北江口 瓦の落下
吹田市内本町 瓦の落下、石灯籠の転倒など
寝屋川市役所 瓦のずれ、ブロック塀のひび、建物の外壁の剥離など
摂津市三島 瓦の落下、石灯籠の転倒、建物の外壁のひび、壁・床面タイル破損など
交野市私部 瓦のずれ
島本町若山台 外観からは被害は確認されなかった
- ・聞き取り調査の結果
大阪東淀川区北江口 「物につかまりたいと感じた」、「棚にある食器類が落ちた」など
吹田市内本町 「物につかまりたいと感じた」、「重い家具が多少ズリ動いた」など
摂津市三島 「立っていることが困難であった」、「棚にある食器類の多くが落ちた」、「門が閉まらなくなった」など
交野市私部 「立っていることが困難であった」、「棚にある食器類が落ちた」など
島本町若山台 「物につかまりたいと感じた」、「つるしてあるものが激しくゆれた」など

調査対象地点

摂津市三島
(震度5強)

島本町若山台
(震度5強)

吹田市内本町
(震度5強)

交野市私部
(震度5強)

大阪東淀川区北江口
(震度5強)

寝屋川市役所
(震度5強)

● : 震度6弱
● : 震度5強




図1 調査対象地点

● (黒太丸) は調査が完了した観測点

吹き出しは本日 (6月21日) 調査を実施した観測点