



1964年(昭和39年)5月7日の秋田県沖の地震による災害

発生日時		1964年(昭和39年)5月7日 16時58分		資料	
震央地名 地域(名称)		秋田県沖 (北緯40° 23.8'、東経138° 40.1')		 震度分布図 × :震源	
震源の深さ		24km			
地震の規模 (マグニチュード:M)		6.9			
県内の震度		震度4: 秋田市 震度3: 仙北市、横手市			
災害発生市町村		能代市、八峰町、三種町、秋田市、男鹿市、潟上市、井川町、由利本荘市、大仙市、横手市、羽後町			
地震概要					
5月7日16時58分、秋田県沖の深さ24kmでM6.9の地震が発生し、秋田市、青森県深浦町、山形県酒田市で震度4を観測したほか、北海道から北陸地方にかけて震度3～1を観測した。秋田県内は、秋田市で震度4、仙北市、横手市で震度3を観測した。 8日05時12分にはM6.5の最大余震が発生し、秋田市、仙北市で震度3、横手市で震度2を観測するなど、余震活動は一時的に活発となり、20日までに震度1以上を観測した余震は15回発生した。					
被害概要					
被害地域は男鹿市、三種町、能代市などで住家の全壊3戸、半壊8戸、一部破損14戸、床上浸水1戸、床下浸水26戸のほか、八郎潟干拓工事現場において承水路堤防の一部に沈下、亀裂等の被害が発生した。また、地割れ、地すべり、がけくずれ、湧水、噴泥などがあり厚生・農業・土木関係などに5,927万円余の被害が発生した。					
 震度1以上を観測した地震の日別回数グラフ (本震を含む、1964年5月7日～5月20日)					

被害状況－2(市町村別)

		人		建物						水道・清掃施設	医療・福祉施設	農政				林務		商工施設	土木						文教施設	企業局施設	その他	
		死者・行方不明	負傷者	住家全壊・流出	住家半壊	住家一部破損	住家床上浸水	住家床下浸水	非住家			農作物（畑作）	農地・農業用施設	畜産	漁港	水産施設	治山・林道		林産	河川	海岸	砂防	道路	橋梁				港湾
		人	棟						箇所	箇所	箇所	件	箇所	箇所	箇所	箇所						箇所	箇所	件				
県北	鹿角市																											
	小坂町																											
	大館市																											
	北秋田市																											
	上小阿仁村																											
	能代市											1																
	八峰町																											
	三種町			3	2	13						1								3	2							
	藤里町																											
県央	秋田市									1		2															1	
	男鹿市				6			1	26	30	4	1	7														1	
	五城目町																											
	八郎潟町																		1		2	5	1	1				
	潟上市					1				1																		
	井川町									1																		
	大潟村																											
	由利本荘市												2															
	にかほ市																											
県南	大仙市											3																
	美郷町																											
	仙北市																											
	横手市											1																
	湯沢市																											
	羽後町											1																
	東成瀬村																											
合計				3	8	14	1	26	31	7		1	18							1		5	7	1	1			2

秋田県消防防災年報による