



1960年（昭和35年） 8月2日～3日 の 集中豪雨 による 災害

気象災害名	災害発生日	災害発生市町村			
水害	1960年8月2日～3日	鹿角市、大館市、能代市、藤里町、大仙市、仙北市			
気象概況		気象観測値 (※): 現在は観測を行っていない観測点です。			
2日から3日にかけて、千島列島付近の低気圧から南西にのびる前線が南下したため、秋田県内で大雨となった。雨は田沢湖周辺に集中し、田子の木(仙北市(旧田沢湖町): 東北電力)では、19時間で405mmを観測した。		観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
		降水量	271mm	2日～3日	田代岳(※)
		降水量	223mm	2日～3日	大館市陣場
		降水量	191mm	2日～3日	藤琴(※)
		降水量	136mm	2日～3日	仙北市鎧畑
特記事項					

気象資料(天気図、レーダーエコーなど)



1960年8月2日09時の地上天気図



1960年8月2日21時の地上天気図

被害状況－1

被害概況

この大雨によって、仙北市(旧田沢湖町)向生保内部落の生保内川がはん濫し、死者・行方不明者・負傷者合わせて、29名の人的被害が発生したほか、土木関係施設にも被害が発生した。仙北市(旧角館町、旧田沢湖町)、大仙市(旧中仙町)に災害救助法、秋田県に天災融資法が適用された。

参考
(写真・図等)

被害状況－2(市町村別)

	人		建物					水道・清掃施設	医療・福祉施設	農政						林務		商工施設	土木					文教施設	企業局施設	その他			
	死者・行方不明	負傷者	住家全壊・流失	住家半壊	住家一部破損	住家床上浸水	住家床下浸水			非住家	田の流失・冠水	畑の流失・冠水	果樹	農地・農業用施設	畜産	漁港	水産施設		治山・林道	林産	河川	海岸	砂防				道路	橋梁	港湾
県北	鹿角市																	20			2	1							
	小坂町																												
	大館市					43	10		19.4	2.0								32			7	1							
	北秋田市																												
	上小阿仁村																												
	能代市																		8			3							
	八峰町																												
	三種町																												
藤里町									31.0																				
県央	秋田市																												
	男鹿市																												
	五城目町																												
	八郎潟町																												
	潟上市																												
	井川町																												
	大潟村																												
	由利本荘市																												
	にかほ市																												
県南	大仙市			5		269	529	53		1,232.0	159.0																		
	美郷町																												
	仙北市	15	14	25	8	703	622	340		1,306.1	218.0							68		3	50	34							
	横手市																												
	湯沢市																												
	羽後町																												
東成瀬村																													
合計	15	14	25	13		972	1,194	403		2,588.5	379.0							128		3	62	36							

秋田県消防防災年報による