



1990年（平成2年）2月11日～25日 の 融雪 による 災害

気象災害名		災害発生日		災害発生市町村	
水害		1990年2月11日～25日		秋田県全域	
気象概況		気象観測値			
低気圧や前線の通過のため、11日から12日、20日から21日にかけてまとまった降水となった。気温も極値を更新するほど高めに推移したため融雪が進んだ。		観測項目	観測値(平年差)	起時・期間	観測地点
		降水量	114mm	11日～25日	仙北市鎧畑
		降水量	98mm	11日～25日	仙北市松木内
		降水量	89mm	11日～25日	角館
		降水量	89mm	11日～25日	北秋田市比立内
特記事項		日最高気温	16.4℃(+12.0℃)	20日	象潟
アメダス:21地点(象潟、八森、男鹿など)で月平均気温の高い方から2月として1位。		日最高気温	14.1℃(+11.5℃)	20日	五城目
気象資料(天気図、レーダーエコーなど)					
					
1990年2月11日09時の地上天気図			1990年2月20日09時の地上天気図		

被害状況－１

被害概況

農地農業用施設85箇所、林道4箇所、公共土木施設1,018箇所などに合わせて94億8,315万1千円の被害が発生した。

参考
(写真・図等)

被害状況－２(市町村別)

		人		建物					水道・清掃施設	医療・福祉施設	農政						林務		商工施設	土木						文教施設	企業局施設	その他		
		死者・行方不明	負傷者	住家全壊・流失	住家半壊	住家一部破損	住家床上浸水	住家床下浸水			非住家	田の流失・冠水	畑の流失・冠水	果樹	農地・農業用施設	畜産	漁港	水産施設		治山・林道	林産	河川	海岸	砂防	道路				橋梁	港湾
人		棟					箇所	ha			箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所					箇所	箇所	箇所						
県北	鹿角市											5									74		1	7	1					
	小坂町																													
	大館市																													
	北秋田市											4									183			14						
	上小阿仁村																													
	能代市																													
	八峰町																													
	三種町																													
藤里町																														
県央	秋田市											33																		
	男鹿市											9																		
	五城目町											6																		
	八郎潟町																													
	潟上市											5					1													
	井川町																													
	大潟村																													
	由利本荘市											4					3													
にかほ市																				160		3	24	1						
県南	大仙市											1																		
	美郷町																				135		9	8						
	仙北市											1																		
	横手市											17									51		2	8						
	湯沢市																													
	羽後町																				111		3	4	1					
	東成瀬村																													
合計												85					4			914		18	79	7						

秋田県消防防災年報による