

令和4年1月22日01時08分頃の日向灘の地震における 現地調査結果について

令和4年1月22日01時08分頃に日向灘で発生した地震について、大分地方気象台と熊本地方気象台は本日（1月22日）、「気象庁 機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、大分県内で震度5強を観測または推計した震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を把握するため現地調査を実施しました。

その結果、震度観測点の観測環境に異常は認められませんでした。

1. 震度観測点の観測環境の点検結果

震度5強を観測または推計した観測点（表）について、点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

表 大分県で震度5強を観測または推計した観測点

震度	震度観測点名	点検結果
震度5強	大分市新春日町*	異常なし
震度5強	竹田市荻町*	異常なし
震度5強	竹田市直入町*	異常なし
震度5強	佐伯市蒲江蒲江浦	異常なし
震度5強	佐伯市米水津*	異常なし
震度5強	佐伯市鶴見*	異常なし
震度5強※	佐伯市蒲江猪串浦	異常なし

（*は気象庁以外の震度観測点、※は推計した震度）

2. 地震動による主な被害状況

震度5強を観測または推計した震度観測点から概ね200m以内の範囲で被害状況の調査を実施しました。大分市新春日町では水道管の漏水の被害を確認しました。

本件に関する問合せ先：大分地方気象台 097-532-0644

調査実施地域（調査を実施した震度観測点）

