

令和 8 年 7 月 30 日
熊 本 地 方 気 象 台
福 岡 管 区 気 象 台

「令和 8 年熊本地震」における現地調査について（報告）

「令和 8 年熊本地震」により、震度 7 及び震度未入電^{※1}の観測点の観測環境の点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

1. 震度観測点の観測環境の点検結果

熊本地方気象台等は、7 月 29 日から「気象庁機動調査班（JMA-MOT^{※2}）」を派遣し、震度観測点の観測環境を把握するため現地調査を実施しております。

「令和 8 年熊本地震」により、震度 7 及び震度未入電の観測点の観測環境の点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。概要は以下のとおりです。

なお、残りの震度観測点の調査結果は、まとまり次第発表します。

観測環境点検を行った震度観測点と点検結果

震度	震度観測点	点検結果
震度 7	氷川町島地 *（ひかわちょうしまち）	異常なし
震度 7	宇城市豊野町 *（うきしとよのまち）	異常なし
震度未入電 （震度 6 強）	嘉島町上島 *（かしままちうえじま）	異常なし
震度未入電 （震度 6 強）	宇城市小川町 *（うきしおがわまち）	異常なし
震度未入電 （震度 5 強）	甲佐町豊内 *（こうさまちとようち）	異常なし

（* は気象庁以外の震度観測点）

※ 1 7 月 28 日の地震において、「震度 5 弱以上と考えられるが震度を入手していない」として情報発表した観測点

※ 2 JMA-MOT=JMA Mobile Observation Team

2. 調査を実施した震度観測点




図 現地調査実施地点

問合せ先：熊本地方気象台 担当 健木
電話 096-324-3283