

令和 8 年 8 月 3 日
熊 本 地 方 気 象 台
福 岡 管 区 気 象 台

「令和 8 年熊本地震」における現地調査について（第 2 報）

「令和 8 年熊本地震」により、熊本県内で震度 5 強以上を観測した観測点の観測環境の点検を行った結果、「熊本南区富合町※¹」震度観測点で観測環境に異常が認められました。

1. 震度観測点の観測環境の点検結果

熊本地方气象台等は、7 月 29 日から「気象庁機動調査班（JMA-MOT※²）」を派遣し、震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を把握するため現地調査を実施しました。

「令和 8 年熊本地震」により、熊本県内で震度 5 強以上を観測した観測点の観測環境の点検を行った結果、震度 6 強を観測した「熊本南区富合町※¹（くまもとみなみくとみあいまち）」（気象庁以外の震度観測点）で観測環境に異常（震度計台周辺地盤のひび割れ）が認められました。その他の観測点では震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

なお、震度 7 を観測した観測点及び震度未入電の観測点については、7 月 30 日に『「令和 8 年熊本地震」における現地調査について（報告）』としてお知らせしております。

https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/gyomu/osirase/20260730_JMA-MOT_kumamoto.pdf

観測環境点検を行った震度観測点と点検結果

震度	震度観測点名	点検結果
震度 7	宇城市豊野町 * 、 氷川町島地 *	異常なし
震度 6 強	八代市千丁町 *、八代市鏡町 *、宇土市浦田町 *、 益城町宮園 *、熊本美里町馬場 *、宇城市松橋町、 宇城市不知火町 *、氷川町宮原 *、熊本南区城南町 *、 嘉島町上島 * ※ ³ 、 宇城市小川町 * ※ ³	異常なし
	熊本南区富合町 * ※ ¹	異常あり
震度 6 弱	八代市平山新町、八代市新地町 *、大津町大津 *、 西原村小森 *、御船町御船 *、熊本美里町永富 *、 合志市竹迫 *、芦北町芦北、芦北町田浦町 *、 上天草市大矢野町、上天草市松島町 *、上天草市姫戸町 *	異常なし
震度 5 強	八代市東陽町 *、八代市泉支所 *、山鹿市鹿央町 *、 菊池市隈府 *、菊池市旭志 *、大津町引水 *、 菊陽町久保田 *、宇城市三角町 *、熊本中央区大江 *、 熊本東区佐土原 *、熊本西区春日、熊本北区植木町 *、 水俣市牧ノ内 *、津奈木町小津奈木 *、天草市倉岳町 *、 天草市有明町 *、天草市五和町 *、 甲佐町豊内 * ※ ³	異常なし

(* は気象庁以外の震度観測点)

※下線付きの観測点名は7月30日に報道発表『「令和8年熊本地震」における現地調査について（報告）』で報告している観測点


※1 当該観測点は地震情報への活用を停止するとともに「令和8年熊本地震」以降（当該地震を含む）に観測された震度は欠測扱いとしています。

https://www.jma.go.jp/jma/press/2607/31c/20260731_press.pdf

※2 JMA-MOT : JMA Mobile Observation Team

※3 7月28日の地震において、「震度5弱以上と考えられるが震度を入手していない」として情報発表した観測点で、震度はその後入手した震度です。

2. 調査を実施した震度観測点



地理院地図を加工して作成



※下線付きの観測点名は7月30日に報道発表『令和8年熊本地震』における現地調査について（報告）』で報告している観測点

地理院地図を加工して作成

（*は気象庁以外の観測点）



※下線付きの観測点名は7月30日に報道発表『令和8年熊本地震』における現地調査について（報告）で報告している観測点

地理院地図を加工して作成

(*は気象庁以外の観測点)



地理院地図を加工して作成

(*は気象庁以外の観測点)



地理院地図を加工して作成

(*は気象庁以外の観測点)

問合せ先：熊本地方気象台 担当 健木
電話 096-324-3283