

いのちとくらしをまもる
防災減災

令和7年12月10日
仙台管区気象台
青森地方気象台
盛岡地方気象台

令和7年12月8日23時15分の青森県東方沖の地震における 現地調査結果について

令和7年12月8日23時15分に青森県東方沖で発生した地震について、青森地方気象台と盛岡地方気象台は、昨日（12月9日）、「気象庁機動調査班（JMA-MOT※）」を派遣し、青森県、岩手県内で震度6強～5強を観測した震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を把握するため現地調査を実施しました。

調査結果の概要は以下のとおりです。

なお、残りの震度観測点の調査結果は、まとまり次第発表します。

※JMA-MOT=JMA Mobile Observation Team

1. 震度観測点の観測環境の点検結果

震度6強～5強を観測した震度観測点（表）について、観測環境の点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

なお、調査実施地域は別紙1のとおりです。

表 12月9日に現地調査を行った震度観測点

| 震度 | 震度観測点 | 点検結果 |
|------|-------------------------|------|
| 震度6強 | 八戸市南郷*（はちのへしなんごう） | 異常なし |
| 震度6弱 | 階上町道仏*（はしかみちょうどうぶつ） | 異常なし |
| 震度6弱 | 八戸市内丸*（はちのへしうちまる） | 異常なし |
| 震度5強 | 軽米町軽米*（かるまいまちかるまい） | 異常なし |
| 震度5強 | 一戸町高善寺*（いちのへまちこうぜんじ） | 異常なし |
| 震度5強 | 七戸町森ノ上*（しちのへまちもりのうえ） | 異常なし |
| 震度5強 | 東北町上北南*（とうほくまちかみきたみなみ） | 異常なし |
| 震度5強 | 東北町塔ノ沢山*（とうほくまちとうのさわやま） | 異常なし |

(*は気象庁以外の震度観測点)

2. 震度観測点周辺の被害状況


震度 6 強～5 強を観測した震度観測点から概ね 200m 以内の範囲で、被害状況の調査を実施しました。このうち、被害が確認された震度観測点周辺の被害状況は、以下のとおりです。

| 震度観測点 (観測した震度) | 被　害　状　況 | 写真番号 (別紙2) |
|-------------------|---|--|
| 八戸市南郷* (6 強) | <ul style="list-style-type: none">・天井材の落下・床タイルの亀裂・事務所の柱の亀裂・書庫の転倒（耐震固定無し） | <p>写真 1 写真 2 写真 3 写真 4</p> |

(* は気象庁以外の震度観測点)

| |
|---|
| 問合せ先 仙台管区気象台 気象防災部地震火山課 電話 : 022-297-8171 |
| 青森地方気象台 電話 : 017-741-7413 |
| 盛岡地方気象台 電話 : 019-622-7870 |

調査実施地域



震度観測点周辺の被害状況



写真1 天井材の落下
(八戸市南郷)




写真2 床タイルの亀裂
(八戸市南郷)




写真3 事務所の柱の亀裂
(八戸市南郷)



写真4 書庫の転倒 (耐震固定無し)
(八戸市南郷)