

いのちとくらしをまもる
防災減災

令和7年12月12日
仙台管区気象台
青森地方気象台
盛岡地方気象台

令和7年12月8日23時15分の青森県東方沖の地震における 現地調査結果について（第3報）

令和7年12月8日23時15分に青森県東方沖で発生した地震について、青森地方気象台と盛岡地方気象台は、「気象庁機動調査班（JMA-MOT※）」を派遣し、震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を把握するため現地調査を実施しました。

調査結果の概要は以下のとおりです。

なお、震度6強を観測した八戸市南郷を含む16観測点については、第1報、第2報として12月10日、11日にお知らせしております。

※JMA-MOT=JMA Mobile Observation Team

1. 震度観測点の観測環境の点検結果

12月11日に観測環境の点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした（表1）。調査実施地域は別紙1のとおりです。

今回の地震で震度5強以上を観測した震度観測点では、全ての観測点で異常は認められませんでした。

表1 観測環境の点検を行った震度観測点

震度	震度観測点	点検結果
震度5強	八戸市湊町（はちのへしみなとまち）	異常なし
震度5強	東通村砂子又沢内*（ひがしどおりむらすなごまたさわうち）	異常なし
震度5強	野辺地町野辺地*（のへじまちのへじ）	異常なし
震度5強	野辺地町田狭沢*（のへじまちたばさみざわ）	異常なし

(*は気象庁以外の震度観測点)

2. 震度観測点周辺の被害状況

表1の震度観測点の概ね200m以内の範囲で、被害状況の調査を実施しました。このうち、震度観測点周辺で観測された被害状況は、表2のとおりです。

表2 観測点周辺の被害状況

震度観測点 (観測した震度)	被 壊 状 況	写真番号 (別紙2)
八戸市湊町 (5強)	・民家の壁の亀裂	写真1～2

問合せ先 仙台管区気象台 気象防災部地震火山課 電話：022-297-8171
青森地方気象台 電話：017-741-7413
盛岡地方気象台 電話：019-622-7870

調査実施地域



震度観測点周辺の被害状況



写真1 民家の壁の亀裂（八戸市湊町）



写真2 民家の壁の亀裂（八戸市湊町）